

10-011 Olsztyn
ks. W. Osińskiego 12/13
tel: (89) 612-34-56

fax: (89) 612-34-50
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Giżycku
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: (087) 428-36-16

fax: (087) 428-24-85
e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR GIZ 183/2022

Sygnatura protokołu	WIOŚ-G-I.7024.1.45,46,47.IV-3.2022.kt.kta	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Rucianem-Nidzie, Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida (miejsko-wiejska), Powiat piski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczanie ścieków komunalnych Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida (miejsko-wiejska), Powiat piski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	-, -	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	385495032	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	0000825992	
Telefon/ fax.	874231898	874231898
Adres strony internetowej: email	biuro@zgk-rucianenida.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko p. Wiesława Alicja Bojarska	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Wiesława Alicja Bojarska	Stanowisko Prezes zarządu

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RUCIANEM-NIDZIE Sp. z o.o.
Adres do korespondencji	Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida (miejsko-wiejska),

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 5

protokół kontroli nr GIZ 183/2022

Taran

Bojarska

Ch

	Powiat piski
Regon	385495032
Rejestracja	0000825992
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	16-09-2022
Data zakończenia kontroli	30-09-2022
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	09-09-2022
Okres objęty kontrolą	2022
Cel kontroli	30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków oraz związanych z tym możliwych wycieków ścieków
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrole, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Klaudia Twarowska	Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska	169/G/2022
	Katarzyna Taraur	Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska	169/G/2022
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

Kontrola została wszczęta w związku z dwoma wnioskami o interwencję w sprawie stanu przepompowni ścieków, nad którymi nadzór prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. – ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida, a także w związku ze skargą mieszkańca w sprawie zalewania jego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego ściekami w konsekwencji podniesienia poziomu ścieków w sieci kanalizacji miejskiej. Zgodnie z art. 9 ust. 1b i ust. 1c ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska kontrola zalicza się do kontroli pozaplanowych, interwencyjnych. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 169/G/2022 z dnia 16 września 2022 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy stanowi załącznik nr 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 3.

USTALENIA KONTROLI

W dniu 16 września 2022 r. przeprowadzono oględziny przepompowni ścieków wskazanych we wnioskach o interwencję tj. przepompowni zlokalizowanej w lesie przy drodze relacji Wejsuny - Niedźwiedzi Róg, przepompowni Onufryjowo, przepompowni Dybówek przy rondzie oraz przepompowni Dybówek I przy ul. Ogrodniczej, Dybówek II. W wyniku wizji lokalnej ustalono jak niżej:

I Przepompownia przy drodze relacji Wejsuny – Niedźwiedzi Róg – działka o numerze geodezyjnym 41/7 obręb Wejsuny - Stan techniczny przepompowni dobry, teren ogrodzony i porośnięty trawą, zamknięty, niedostępny dla osób postronnych. Nie ujawniono śladów wycieków z przepompowni.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr GIZ 183/2022

Oficjalny

Taraur ch

II Przepompownia Onufryjowo – działka o numerze geodezyjnym 55/5 obręb Onufryjowo - Stan techniczny przepompowni dobry, teren ogrodzony i porośnięty trawą, zamknięty, niedostępny dla osób postronnych. Nie ujawniono śladów wycieków z przepompowni.

III Dybówek przy rondzie – działka o numerze geodezyjnym 16/2 obręb Ruciane-Nida - Stan techniczny przepompowni dobry, teren ogrodzony i porośnięty trawą, brak kłódki na wejściu oraz włącznie przepompowni – teren dostępny dla osób postronnych.

IV Dybówek przy ul. Ogrodniczej – działka o numerze geodezyjnym 48/27 obręb Ruciane-Nida - Teren przepompowni porośnięty niską roślinnością, ogrodzenie w złym stanie technicznym, widoczne doraźne próby naprawy siatką leśną, brak kłódki na wejściu oraz włącznie przepompowni – teren dostępny dla osób postronnych.

V Dybówek II – działka o numerze geodezyjnym 2/1 obręb Ruciane-Nida – Teren przepompowni porośnięty trawą, ogrodzenie w złym stanie technicznym, widoczne ubytki w siatce, brak kłódki na wejściu oraz włącznie przepompowni – teren dostępny dla osób postronnych.

Dokumentacja fotograficzna z dnia 16 września 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Na sieci kanalizacji, którą eksploatuje kontrolowany zakład funkcjonuje ^{36 Jaran} 35 przepompowni ścieków. Zgodnie z danymi tabelarycznymi przedstawionymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. 17 z nich jest wyposażona w zdalny monitoring. Ponadto pompy przepompowni są regularnie czyszczone według potrzeb, a ze zwiększoną intensywnością w okresie letnim. Bieżącym nadzorem i utrzymaniem w ruchu zajmują się całodobowo pracownicy na stanowisku operatora oczyszczalni, a bieżącą eksploatacją zajmuje się oddelegowany pracownik odpowiedzialny za czyszczenie i oględziny ogólnego stanu zewnętrznego przepompowni oraz monitoring przepompowni bez zdalnego podglądu. W uzasadnionych wypadkach naprawy dokonują uprawnieni w tym zakresie elektrycy. Oświadczono, że w przyszłości planowane jest zmodernizowania wszystkich newralgicznych przepompowni strefowych, włącznie z założeniem monitoringu. Wykaz tabelaryczny przepompowni wraz z danymi dotyczącymi lokalizacji, monitoringu oraz podjętych w ostatnich latach inwestycji stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

W kwestii braku ciągłości odbioru ścieków z budynków położonych przy ul. Gałczyńskiego 7D i 7C i związanym z tym awaryjnym zalewaniem lokalów piwnicznych Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. przedstawiła w trakcie kontroli pismo (znak: ZGK.K.83.2022 z dnia 26 września 2022 r. – załącznik nr 6 do protokołu kontroli), z którego wynika, że w dniu 20 września 2022 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. Celem spotkania było przeanalizowanie problemu. Ponadto w piśmie wskazano iż przyczyną zalewania ściekami studzienek odprowadzających ścieki z ww. posesji są zatory w studni tłoczącej ścieki z osiedla przy ul. Zielonej i Kwiatowej, spowodowane nagromadzeniem odprowadzanych tłuszczu i materiałów trudno rozkładających się, tj. chusteczki i inne części stałe. Zgodnie z treścią pisma w studni przy ul. Kwiatowej 7 zamontowano zawór kłapkowy, co powinno przyczynić się do przeciwdziałania cofania się ścieków w kierunku ww. posesji. Planuje się także założyć stały monitoring w owej studni. Oświadczono również, że do czasu unormowania sytuacji prowadzony będzie codzienny nadzór przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. W piśmie podjęto również kwestię opłacenia faktury za wywóz nieczystości płynnych zleconych przez właściciela nieruchomości po awarii na sieci kanalizacji. Oświadczono, że kwota zostanie pokryta w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Niezabezpieczenie terenu przepompowni przed wstępem osób postronnych	Dokumentacja fotograficzna, Protokół kontroli	§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr GIZ 183/2022

[Signature]

Jaran

OK

		Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 r. poz. 438)
--	--	--

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Ilość dni kontroli: 2

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 169/G/2022 z dnia 16 września 2022 r.
- 2 Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
- 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- 4 Dokumentacja fotograficzna z dnia 16 września 2022 r.
- 5 Wykaz tabelaryczny przepompowni wraz z danymi dotyczącymi lokalizacji, monitoringu oraz podjętych w ostatnich latach inwestycji
- 6 Pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. znak: ZGK.K.83.2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Warmińsko-mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Wiesławie Alicji Bojarskiej - Prezesowi Zarządu

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: *M. Jaran*

Miejsce i data podpisania protokołu: Ruciane-Nida, 30-09-2022

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr GIZ 183/2022

[Signature]

Jaran OK

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU
Wiesława Alicja Bajarska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.
tel. 87 423 18 98
12-220 Ruciane-Nida, ul. Lesna 10
NIP 849 159 32 02 REGON 385495032
KRS 0000825992

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

INSPEKTOR
Inspekcji Ochrony Środowiska
Taraur Katarzyna
Katarzyna Taraur

INSPEKTOR
Inspekcji Ochrony Środowiska
Klaudia Twarowska
Klaudia Twarowska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr GIZ 183/2022

Dokumentacja fotograficzna z dnia 16 września 2022 r.



Zdj. 1 przepompownia przy drodze relacji Wejsuny - Niedźwiedzi Róg



Zdj. 2 przepompownia Onufryjowo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Zdj. 3 Dybówek – ul. Ogrodnicza



Zdj. 4 Dybówek – ul. Ogrodnicza

Opis

Jaron



Zdj. 5 Przepompownia rondo Dybówek



Zdj. 6 Przepompownia rondo Dybówek

Gjaun

Jaron



Zdj. 7 Dybówek II

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ruciążym-Nidzie Sp. z o.o.
tel. 87 423 18 98
12-220 Ruciążym-Nida, ul. Leśna 10
NIP: 849 159 32 02 REGON 385495032
KRS 0000825992

PREZES/ZARZĄDU
Wiesława Alicja Bojarska
Wiesława Alicja Bojarska

INSPEKTOR
Inspekcji Ochrony Środowiska
Taraur Katarzyna
Katarzyna Taraur